





お申込みは、お電話にて!

10%キャッシュバックについて

で購入金額 30,000円以上 50,000円以上 100,000円以上 200,000円以上 キャッシュ パック金額 3,000円 5,000円 10,000円 20,000円

□ ●岡山ガスをご利用のお客様のみ対象となります。● 工事費オプションは割引対象外となります。● キャッシュバック金額の上限は 20,000 円となり

※追加工事等、状況により異なります。※設置環境によってはお取り替えできない場合があります。※画像はイメージで?

商品番号・商品名・数量とお客さまのお名前・ご住所・希望納品日・お電話番号をお知らせください!

ÖlZÖ 0120-122-270 FreeDial 0120-122-270

営業時間】

9:00~18:00





□ 2000 新しい暮らし方をご提案します!

マイクロバブル入浴の特長

● 包み込む泡で湯上がり後も温まりが持続します

微小な泡で皮膚表面のよごれをやさしく落とします

マイクロバブルとは、浮力が小さく白濁しなが

ら雲のように広がり緩やかに上昇する気泡。





ウルトラファイン 1~100 µm バブル 1μm未満

省エネ給湯器

給 湯

₹-€€033)

NORITZ

ガス給湯器

省エネ給湯器

給湯

₹-€€033)

Paloma

ガス給湯器

PH-E2015AWL

省エネ給湯器

Rinnai

<u>(C-ECO3)</u>

給 湯 追いだき

ガスふろ給湯器・リモコン付

243.000

RUF-E2006SAW/MBC-240V

⊗386,100円 ※工事費別途 7

143.100m引き!

⊗237,600円 ※工事費別途

GQ-C2032WX-BI

②236,500円 ※工事費別途



※工事費別途

更に!下取り 25,000 引

1111

EEEE

省エネ給湯器

給 湯

Rinnai

ガス給湯器

RUX-F2013W

⊗237,600円 ※工事費別途

رُ-ڐؙؚڐ٥٤

UV除菌ユニットを搭載 ▶ キレイなお湯で気持ちよく入浴できます



※試験機関:衛生微生物研究センター 試験番号: 28D-BT-019 試験方法:UV除菌ユニットを通過 前後の試験液の菌数を測定。流量9.5L/min。試験 結果:99.9%以上除菌(実使用での実証効果では ありません。使用環境により効果は異なります。)



今、"換気"の大切さが注目されています

常時換気 コンロ連動タイプ スリム型 60 c m幅 ノンフィルター LED照明

Rinnai レンジフード XGR-REC-AP603SV

⊗179,300円 ※工事費別途

悪いの。

10,000円

🔀 NORITZ レンジフード NFG6S21MSI ⊗113,300円 ※工事費別途

28.300周1き!

取替られるのかしら。

85,000_F

ちょっと

表示価格より 5,500円引 最近、火のつきが ●他のメーカーでも

スリム型

60cm幅

ノンフィルター

LED照明

●火力も弱くなったわ。●グリルが壊れちゃって。

古いコンロ部だけをお取替えするカンタンな工事ですから、わずかな時間を利用して、その日から充実機能コンロに早がわり。



右記商品から お好きな機種を選んだら



ここにこうして はめるだけ!!

コンロ取替基本工事費 コンロのみ

※上記金額に本体の価格は含まれません。 ※機種によっては、別途材料費がかかる場合があります。 ※オーブン付きの場合は別途費用がかかります。



Rinnai ビルトインコンロ RHS71W23L7RSTW **⊗242,000**⊞

Rinnai ビルトインコンロ RS31W27P14DGVW **⊗168,300**_円

62.300問題

- 10.000₽

5,000_円

10,000P





NORITZ

ビルトインコンロ N3WS6PWAS6STE **⊗207,900**_円

Paloma ビルトインコンロ PD-509WS-60CV **⊗148,500**_円

51.500間き!



NORITZ ビルトインコンロ N3WT6RWTSKSI



⊗160,600円



Rinnai テーブルコンロ RT66WH1RG-BA(L/R) ⊗83,380円

Paloma

ビルトインコンロ

PD-809WS-75GJ

⊗206,800_円



テーブルコンロ PA-S42B(L/R) **349,280**円 22,280명년



給湯・おいだき

●お湯が熱くなったり ぬるくなったり するようになった

点火装置の不良による

不完全燃焼によりCO中毒を

起こすおそれがあります。

異常着火や

設定温度と違う熱湯が 出たりすることで、 ヤケドのおそれが あります。

▼ 機器の外観 ●機器がススで

汚れている ●機器の下から

水漏れがしている 機器内部の

部品劣化などにより、 ガス漏れやCO中毒を 起こすおそれがあります。



省エネ給湯器 **(€€€**033) 湯 追いだき 暖房熱源 **NORITZ** ガスふろ給湯暖房機・リモコン付 GTH-C2059SAWDBL/RC-J112E ⊗455,400円 ※工事費別途 ______

⊗452,100円 ※工事費別途 →

(CO3)=-給 湯 追いだき NORITZ NORITZ ガスふろ給湯器・リモコン付 GT-C2062SAWX-2-BL/RC-J101E ⊗392,700円 ※工事費別途 **248.000** 省エネ給湯器 ر۔ڐوں 湯 追いだき Paloma

ガスふろ給湯器・リモコン付 FH-E2011SAWL/MFC-E226V ⊗387,200円 ※工事費別途

244.000

省エネ給湯器 الم 給 湯 追いだき 暖房熱源 Rinnai ガスふろ給湯暖房機・リモコン付 RVD-E2005SAW2-1 (A) / MBC-240V

平成り 10,000m引 25,000m引 4